

Utca:

Budapest, V. kerület, Belváros-Lipótváros,
Jane Haining rkp. 1

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2024. szeptember
11.

Törött szegélykő.

Törött szegélykő. Kérem, javítsák meg.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŔRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRŐL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-09-17 12:25:10

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A szegély helyreállítását beütemeztük, a munkálat elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/154961/torott-szegelyko/hivatal>

2025-06-20 20:39:40

Felhasználói hozzászólás

probléma megoldva