

Utca:

Budapest, X. kerület, Kőbánya, Hungária krt.
1

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2024. szeptember
12.

Üvegszilánkok

Kérjük az üvegszilánkok eltakarítását, köszönjük!

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRŐL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2024-09-12 15:33:05

Kép

Feladó

Felhasználói hozzászólás

2024-09-17 12:20:06

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

BKM Budapesti Közművek

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/154996/uvegszilankok/hivatal>

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.