

Utca:Budapest, II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor
55**Illetékes:**BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldott

Dátum:2024. szeptember
13.

Leszűkült kerékpárút

FRISSÍTÉS: 2024.09.30.

Budapest közút Zrt. válasza:

„A XII. kerület Szilágyi Erzsébet fasor kerékpárútjának Városmajor menti szakaszán tapasztalható útszéli földfelhalmozódást és gyomosodást útellenőreink is észlelték, a takarítási igényt jeleztük a köztisztasági ügyekben illetékes BKM Nonprofit Zrt. FKF Köztisztasági Divíziója felé.”

A Szilágyi Erzsébet fasornak a Szamos utca és a Szent János kórház villamosmegálló közti szakaszán a fű és a lehullott levelek egyre szűkebbre szorítják a kerékpársáv úttest felőli oldalát. Ez leginkább a fogaskerekű végállomása és a Szent János kórház villamosmegálló közti szakaszon zavaró. Lásd a mellékelt fotót. Kérem, hogy tisztítsák meg a kerékpársávot.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-09-30 09:50:06

Hivatal válasza

Üdvözlettel:

[Leírás: Budapest közút]
Útfenntartási Főosztály

2024-10-21 15:00:06

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/155044/leszukult-kerekparut/hivatal>