

Utca:

Budapest, II. kerület, Kuruclesi út 3a

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2024. szeptember
17.

Baleset utáni koszos járda

Pár hete történt baleset után a törmelék és az olajfoltot borító homok a járdán van.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-09-18 10:04:09

Felhasználói hozzászólás

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük észrevételét. Bejelentését rögzítettük és továbbítottuk. A bejelentésben foglalt probléma érdemi megoldásáig kérjük szíves türelmét.

2024-09-23 07:33:05

Felhasználói hozzászólás

Tisztelt Admin!

A Budakeszi út fővárosi kezelésben van, így ott a Budapest Közút az illetékes. Takarítást az FKF végez.

Üdvözlettel,
II. Kerület Önkormányzata

2024-11-29 09:20:06

BKM Budapesti Köz művek

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/155267/baleset-utani-koszos-jarda/hivatal>