

**Utca:**

Budapest, XVII. kerület, Rákosmente, Szabad május tér 53

**Illetékes:**

XVII. kerület  
Rákosmente  
Önkormányzata

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2024. szeptember  
20.

## Elkorhadt, veszélyes fa

FRISSÍTÉS: 2024.09.30.

Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió válasza:

„Tájékoztatjuk, hogy a bejelentett terület nem tartozik Társaságunk kezelésébe, ezért a probléma megoldásában nem vagyunk illetékesek.”

-----

FRISSÍTÉS: 2024.09.24.

XVII. ker. Önkormányzata válasza:

„Köszönjük a megkeresést. A jelzett fa a Baross utcán található, amely a földhivatali nyilvántartás szerint Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában áll. A Főváros tulajdonában lévő fák és zöldterületek karbantartását a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt-hez tartozó FŐKERT látja el.”

-----

Tisztelt Járókelő!

A 1174 Bp., Baross utca - Vörösmarty utca kereszteződésében lévő kijelölt gyalogos-átkelőhelynél a főút CBA melletti oldalán, a buszmegálló közvetlen közelében egy jelentősen magas fa törzse sajnos veszélyesen elkorhadt hosszanti irányban a földtől egészen a lombkoronáig. A tavaly augusztusi viharban egy hasonlóan sérült ugyanilyen fa már komoly károkat okozott a kereszteződés másik felében.

Szeretnénk közbenjáró segítségüket kérni ennek a problémának a megoldására.

Köszönjük szépen!

### TÉRKÉP A HELYSZÍNRRŐL:

**Web cím:**

jarokelo.hu


**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





## KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2024-09-24 15:03:30**

**Felhasználói hozzászólás**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük a megkeresést. A jelzett fa a Baross utcán található, amely a földhivatali nyilvántartás szerint Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában áll. A Főváros tulajdonában lévő fák és zöldterületek karbantartását a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt-hez tartozó FŐKERT látja el.

Üdvözlettel

Sajtó és Kommunikáció

Rákosmente Önkormányzata

**2024-09-30 09:55:08**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentett terület nem tartozik Társaságunk kezelésébe, ezért a probléma megoldásában nem vagyunk illetékesek.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/155409/elkorhadt-veszelyes-fa/hivatal>

**2024-11-08 12:22:35**

**Felhasználói hozzászólás**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük a megkeresést. A balesetveszélyes fa eltávolítása megtörtént.

Üdvözlettel

Sajtó és Kommunikáció

Rákosmente Önkormányzata

**2024-11-08 17:02:47**

**Felhasználói hozzászólás**

Tisztelt Sajtó és kommunikáció!

Köszönjük szépen a segítséget.