

Utca:

Budapest, XIII. kerület, Reitter Ferenc u. 144

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2024. szeptember
22.

Reitter Ferenc úti zöldsáv magassága

A Reitter Ferenc úton a zöldsáv általában annyira magas, hogy veszélyesen kitakarja a gyalogosátkelőket. Visszavágáskor kerül mindig csak olyan állapotba, hogy személyautóból beláthatóvá válik a szinte sarkonként lévő zebra. A visszavágástól kezdve pár napon belül jelentősen romlik mindig a helyzet. Javasolom a baleset elkerülése érdekében, a sövényssáv jóval alacsonyabb szintre történő vágását. (Mindezt úgy teszem, hogy minden elveszített zöldfelületet, -tömeget sajnálok.) A csatolt képet kb. személyautó szemmagasságból készítettem.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-11-07 15:20:04

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett területen a szükséges kertészeti munkákat elvégezték munkatársaink.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/155503/reitter-ferenc-uti-zoldsav-magassaga/hivatal>

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

