

**Utca:**

Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer, Békásmegyer H

**Illetékes:**

BKM Budapesti Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2024. szeptember 24.

## Graffitis aluljáró

Jelzett helyszínen lévő aluljáró falazata rongált, graffitis.

Kérjük az Illetékest, hogy tisztítsa meg a lejáratot!

Pontos helyszín:

47.59814472973914, 19.05461841972724

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2024-10-31 09:50:03**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A graffiti mentesítést 2024.09.30-án munkatársaink elvégezték az említett helyszínen.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapest/155657/graffitis-alujaro/hivatal>