

Utca:

Budapest, II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor
55

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2024. október 01.

Gondozatlan kerékpárút

Frissítés 2024.10.16.

Budapest Közút válasza:

"a XII. kerület Szilágyi Erzsébet fasor kerékpárútjának Városmajor menti szakaszán tapasztalható útszéli földfelhalmozódást és benövényesedést útellenőreink is észlelték, a takarítási igényt jeleztük a köztisztasági ügyekben illetékes BKM Nonprofit Zrt. FKF Köztisztasági Divíziója felé"

Az avar és a növények miatt a kerékpárút szélessége kb. kétharmadára csökkent. Kérem végezzék el a szükséges alapos takarítást, és a ránőtt növények eltávolítását!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-10-16 14:55:03

Hivatal válasza

Üdvözlettel:

[Leírás: Budapest közút]
Útfenntartási Főosztály

2024-10-21 15:00:07

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/156060/gondozatlan-kerekparut/hivatal>