

Utca:

Budapest, V. kerület, Belváros-Lipótváros,
Belgrád rkp. 26

Illetékes:

BKK Budapesti
Közlekedési
Központ

Állapot:

Megoldatlan

Dátum:

2024. október 07.


A villamospályát tartó födém rogyik

A 2-es villamos pályáját tartó födém pilléreinek végéig legalább 4 helyen egymás melletti pillérenél a vasbeton szerkezet meg van rogyanva.

HA és amennyiben ez szerkezeti tartósságban problémás lehet, ha és amennyiben leborulhatnak az oszloptartó vasgombócok, ha és amennyiben megrogyanhat a villamossín, ha és amennyiben leszakadhat az egész sínpálya villamosostul és ráborulhat a lenti gyalogos és autóforgalomra, ÚGY kérem a szíves azonnali megerősítését, javítását.

Amennyiben azonban ez csak szépészeti kérdés, akkor kérem a kitört vasbetonrészek és repedések purhabbal való szépészeti kitöltését és lefestését az eredetivel hasonló színre, hogy ne fényképezzék többé a turisták döbbsen.

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2024-10-07 20:27:25

négy egymás melletti sérült pillér egy sorban...

2024-11-19 14:45:02

Feladó

Felhasználói hozzászólás

BKK Budapesti Közlekedési Központ

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

Ügyszám: 0038/0048543/2024

Tárgy: tájékoztatás

JAROKELO-BUDAPEST-00156420

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését, amellyel kapcsolatban a BKV Zrt. állásfoglalása alapján tájékoztatjuk, hogy a parapetfal állapotáról tudnak, felújítása a Viadukt teljes rekonstrukciójakor kerül elvégezésre.

A parapetfal állapota a közúti vasúti forgalomra nézve nem veszélyes.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Budapest, 2024. november 19.

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ

2024-11-26 12:55:02

Hivatal válasza

Tisztelt Járókelő!

A <https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapest/156420/a-villamospalyat-tarto-fodem-rogyik/hivatal> bejelentésben szereplő 2-es villamos viaduktja üzemeltetése, fenntartása nem tartozik a Budapest Közút Zrt. feladatai közé.

A probléma orvoslásával kapcsolatban javasoljuk keresse az illetékes BKV Zrt.-t.

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zrt.

Híd, műtárgy főosztály

[cid:image003.png@01D82EEB.D989AB20]

e-mail: hidmutargy@budapestkozut.hu

1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.

Postacím: 1518 Budapest, Pf. 86

2025-10-27 13:54:54

Felhasználói hozzászólás

Kedves Bejelentőnk!

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény ellenére nem válaszolt az Illetékes.

Mivel sem az illetékes, sem más felhasználó visszajelzése alapján nem lehet biztosan tudni, hogy a probléma egy éven belül megoldódott, így az belső szabályzatunk értelmében „Megoldatlan”.

Azokat a bejelentéseket, amelyek 1 évnél régebben kerültek beküldésre, és „Megoldatlan”-ként lettek lezárva - mert megoldásuk több időt vett igénybe, vagy nem jelzett vissza az illetékes -, nem nyitjuk meg újra és nem küldjük el ismét, ugyanis az a statisztikai adataink torzulásához vezet.

Kérjük, a probléma jelzéséhez és megoldásához írj egy új bejelentést!

Mindig nagy segítség nekünk és az illetékesnek is, ha utalsz a korábbi bejelentésedre, vagy akár a linkjét is mellékeled az új bejelentés leírásába.

Köszönjük a segítséged és megértésed!

A Járókelő csapatának nevében: T.Andrea