

Utca:

Budapest, II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor
121

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2024. október 14.

Sérült falazat

Frissítés 2025.05.22.:

A bejelentő visszajelzése:

"Gondolom az illetékes is látja, hogy az elvégzett munka finoman szólva is kifogásolható. Kérem, a bejelentést ismét megküldeni."

A Budagyöngyénél a kőfal megbomlott. Kérem javítását.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum	Feladó
2024-10-21 15:10:11 Tisztelt Bejelentő! Köszönjük megkeresését. A támfal helyreállítását beütemeztük, a munkát elvégzéséig szíves türelmét kérjük. Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/156774/serult-falazat/hivatal	BKM Budapesti Közművek
2025-01-24 16:56:00 Nincs mit megerősíteni, mert az illetékes eddig semmit nem csinált.	Felhasználói hozzászólás
2025-03-27 20:15:07 Gondolom az illetékes is látja, hogy az elvégzett munka finoman szólva is kifogásolható. Kérem, a bejelentést ismét megküldeni.	Felhasználói hozzászólás
2025-05-22 06:17:26 A rosszul elvégzett munkát még mindig nem javították ki.	Felhasználói hozzászólás
2025-07-03 10:50:11 Tisztelt Bejelentő! Köszönjük megkeresését. Munkatársaink a támfalat helyreállították. Tisztelettel: Budapesti Közművek https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/156774/serult-falazat/hivatal	BKM Budapesti Közművek (Budaörs)