

Utca:

Budapest, XIV. kerület, Zugló, Bosnyák tér 5

Illetékes:BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldott

Dátum:

2024. október 15.

Látás akadályozó növényzet a gyalogátkelő előtt

A térképészeti intézet mellett a Bosnyák téren a gyalogátkelőhelyet takarja a növényzet. Erősen veszélyes, kérem mielőbb ritkítsák meg a fa oldal hajtásait, sarjait.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-10-16 14:01:15

Felhasználói hozzászólás

E mirigyos bálványfa. Idegenhonos, invazív faj. Ki kell vágni és vegyszerrel kezelni különben visszanő.

2025-01-24 09:45:07

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentésben szereplő bálványfát és sarjait munkatársaink decemberben kivágták.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/156851/latas-akadalyozo-novenyzet-a-gyalogatkelo-elott/hivatal>

2025-02-04 10:56:25

Felhasználói hozzászólás

Így van, nagyon szépen köszönjük! A kereszteződés már sokkal beláthatóbb.