

Utca:

Budapest, X. kerület, Kőbánya, Kápolna u. 7

Illetékes:BKK Budapesti
Közlekedési
Központ**Állapot:**

Megoldott

Dátum:

2024. október 20.


Kerékpársávra lógó növényzet

FRISSÍTÉS: 2025.01.10.

Főként válasza:

„A bejelentett zöldterület nem tartozik Társaságunk kezelésébe, ezért a probléma megoldásában nem vagyunk illetékesek.”

A Kőrösi Csoma Sándor út és a Kápolna utca sarkán, az Élessarok felé menő irányban a kerékpársáv melletti zöldsávról nagyon benőttek az ágak. Már szinte teljesen elfoglalják a kerékpársávot, így a kerékpárosok (ha nem akarják, hogy arcba verjék őket az ágak) befelé kell, hogy kerüljenek, ami viszont a szűk kerékpársávon, a nagy forgalmú úton balesetveszélyes. Kérem, nyírjak vissza a belógó ágakat.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:**KÉP A PROBLÉMÁRÓL:****Web cím:**

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-01-10 13:40:08

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett zöldterület nem tartozik Társaságunk kezelésébe, ezért a probléma megoldásában nem vagyunk illetékesek.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/157111/kerekparsavra-logo-novenyzet/hivatal>

2025-01-23 17:20:02

Hivatal válasza

Üdvözlettel:

[Leírás: Budapest közút]

Útfenntartási Főosztály

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



