

Utca:Budapest, XIX. kerület, Kispest, Hunyadi u.
34**Illetékes:**BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldott

Dátum:

2024. október 23.

Nem karban tartott kerékpár út

A XIX. Ker. Hunyadi utcán az Ady Endre út és a József Attila utca közötti szakaszán problémás a kerékpározás, mivel sokszor hegyekben áll a falevél, továbbá jó lenne ha a kukákat sem ott tárolnák az emberek.

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-10-31 13:15:06

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a kerékpárút takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/157373/nem-karban-tartott-kerekpar-ut/hivatal>