

Utca:

Budapest, II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor
129

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2024. november
22.

Lefagyott kerékpárút

Kerékpáros főhálózat része, hajnalban havazott, estig nem sikerült síkosságmentesíteni. Miért?

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-11-26 15:25:05

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a bejelentett terület síkosságmentesítését elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/158975/lefagyott-kerekparut/hivatal>