

Utca:

Budapest, VIII. kerület, Józsefváros, Üllői út
66c

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2024. november
26.

Üllői kerékpársáv tisztítása

Csúszás és baleset veszélyes az Üllői kerékpársáv a lehullott falevelek miatt.

Kérjük, az Illetékeseket, hogy szíveskedjenek elvégezni a szakszerű karbantartást.

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-12-02 15:35:08

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/159187/ulloi-kerekparsav-tisztitasa/hivatal>