

Utca:

Budapest, II. kerület, Budenz út 13

Illetékes:II. kerület
Önkormányzata**Állapot:**

Megoldatlan

Dátum:2024. november
29.

Életveszélyes zebra

FRISSÍTÉS: 2025.01.30.

BUDAPEST KÖZÚT Zrt. Forgalomtechnikai kezelői főosztály válasza:

„a Budenz út a II. kerületi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló útszakasz, így épített sebességcsökkentő eszközök létesítésére vonatkozó megkeresését továbbítottuk feléjük. Szakmai szempontból a küszöb létesítése ellen előzetesen nem emelünk kifogást.”

FRISSÍTÉS: 2024.12.20.

Bejelentő válasza:

„a középsziget nem férne el az átkelőnél, ellenben egy magasított zebra lassításra készítené az autókat, így biztonságosabbá tenné az átkelést is.

Amennyiben ez nem megoldható, kérem helyezzenek el fekvőrendőrt a zebra előtt 10-20 méterre a Budenz útra, hiszen az onnan jövők azok, akik nem látnak be a kanyarba. Kérem fordítsanak forrást erre, ne kelljen egy tragédiára várni!”

FRISSÍTÉS: 2024.12.19.

Budapest Közút válasza:

„A tervezés során vizsgáltuk középsziget létesítésének a lehetőségét, azonban erre a rendelkezésre álló felület nem adott lehetőséget, a középsziget mellett az itt megjelenő hulladékszállító járművek, tűzoltóautók nem fértek volna el.”

A Kuruclesi út és Budenz út találkozásánál lévő zebra életveszélyes. A Budenz út felől érkezők gyakran nem látják a zebrán áthaladó járókelőket (a kanyar és a szemből érkező autók miatt). A Kuruclesiről érkezők pedig a lejtő miatt gyorsabban jönnek a kelleténél. Rendszeresen a csikorgó fékezések, engem heti rendszerességgel szoktak majdnem elütni babakocsistul. A túloldali játszótér miatt sok kisgyerekes család is itt közlekedik.

Emellett a hajtúkanyarban nincs felfestve a sáv, így folyamatosak a dudálások, mert folyton egymás sávjában próbálnak kanyarodni az autók, gyakran felkaptatnak a járdaszegélyre is emiatt. Ezek a

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



csikorgó hangok is mindennaposak, folyamatosan szedjük össze az elhagyott keréktárcsákat. Tegnap már a járdavédő rudakat is letarolta valaki.

Véleményem szerint meg lehetne oldani ezeket a problémákat:

- egy fekvőrendőr telepítésével (lehet ilyen megemelt zebra is akár)
- felfesteni a felező sávot a kanyarban
- végig gyalogosvédő rudakat kihelyezni

Remélem pozitív elbírálás alá kerül a javaslatom.

Üdvözlettel:
helyi lakos

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:**Dátum****Feladó****2024-12-19 17:55:03****Hivatal válasza**

Tisztelt Adminisztrátor!

A <https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/159324/életveszelyes-zebra> bejelentésre a következő választ adjuk:

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

A Budenz út - Kuruceli út csomópontjára vonatkozóan rengeteg lakossági megkeresés érkezett korábban gyalogátkelőhely létesítésére. A 2020-ban elkészült átkelőhely a Budenz út meglévő markáns forgalma mellett tette kedvezőbbé és biztonságosabbá a gyalogosok átkelését az úton. A tervezés során vizsgáltuk középsziget létesítésének a lehetőségét, azonban erre a rendelkezésre álló felület nem adott lehetőséget, a középsziget mellett az itt megjelenő hulladékszállító járművek, tűzoltóautók nem fértek volna el.

Tájékoztatjuk, hogy a járdára felhajtás esetén a parkolásgátló oszlopok nem jelentenek a gyalogosok számára védelmet, azok nem közúti visszatartó elemek, így ezek kihelyezése nem jelent megoldást. A gyalogosoknak esetlegesen védelmet csak szalagkorlát nyújthatna, azonban ennek helyigénye a szűk járdán a gyalogos közlekedést ellehetetlenítené, így szalagkorlát létesítését nem tervezzük.

A gyalogátkelőhely, valamint a csomópont környezetében a burkolati jelek felújítását az idei burkolati jel felújítási programunkban már nem tudtuk szerepeltetni, a télies időjárási körülmények mellett egyébként sem lehetséges a tartós burkolati jelek festése, így legkorábban a jövő év első felében kerülhet sor ennek felújítására. Várhatóan a friss burkolati jelek a gyalogátkelőhely észlelhetőségét javítják majd, valamint csökkentik a járművek szembe sávba való átsodródását.

Tisztelettel:

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.

Forgalomtechnikai kezelői főosztály

Tel: +36 1 776 6100 | e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu Web: www.budapestkozut.hu

Székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12. | Postacím: 1518 Pf.: 86.

P Nyomtatás előtt gondoljon a környezeti felelősségünkre!

2024-12-20 19:33:36**Felhasználói hozzászólás**

Köszönöm a választát! Valóban, a középsziget nem férne el az átkelőnél, ellenben egy magasított zebra lassításra készítené az autókat, így biztonságosabbá tenné az átkelést is.

Amennyiben ez nem megoldható, kérem helyezzenek el fekvőrendőrt a zebra előtt 10-20 méterre a Budenz útra, hiszen az onnan jövők azok, akik nem látnak be a kanyarba. Kérem fordítsanak forrást erre, ne kelljen egy tragédiára várni!

2025-01-30 15:35:04**Hivatal válasza**

Tisztelt Adminisztrátor!

A <https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/159324/életveszelyes-zebra/hivatal> bejelentésre a következő választ adjuk:

Tisztelt Bejelentő!

Társaságunkhoz érkezett ismételt bejelentésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a Budenz út a II. kerületi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló útszakasz, így épített sebességcsökkentő eszközök létesítésére vonatkozó megkeresését továbbítottuk feléjük. Szakmai szempontból a küszöb létesítése ellen előzetesen nem emelünk kifogást.

Tisztelettel:

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
Forgalomtechnikai kezelői főosztály

e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu Web: www.budapestkozut.hu
Székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12. | Postacím: 1518 Pf.: 86.
P Nyomtatás előtt gondoljon a környezeti felelősségünkre!

2025-01-31 09:10:06

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő/Admin!

A Budapest Közút által tájékoztatást köszönjük, továbbítottuk a bejelentést illetékes osztályunk felé, akik megvizsgálják a kért módosításokat. A lehetőségek pontosabb felméréséig szíves türelmét kérjük.

Üdvözlettel,
II. Kerületi Önkormányzat

2025-06-03 10:15:04

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő/Admin!

A bejelentésben szereplő forgalomtechnikai beavatkozások szerepelnek a Műszaki Osztályunk javítási listáján. A szükséges források és az ütemezési terv függvényében intézkednek. Szíves türelmét kérjük addig is!

Üdvözlettel,
II. Kerületi Önkormányzat

2025-09-30 10:15:49

Felhasználói hozzászólás

A sávokat felfestették, de fekvőrendőr (vagy megemelt zebra) még nem került telepítésre, pedig az lenne a legbiztonságosabb megoldás-