

Utca:

Budapest, XIV. kerület, Zugló, Kerékgyártó utca

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2024. december 03.

Veszélyes gyalogos-átkelőhely

A gyalogos átkelőhelynél a növényzet miatt a gyalogos nem észlelhető időben.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-02-27 08:30:10

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett területen munkatársaink elvégezték a szükséges kertészeti munkákat.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/159551/veszelyes-gyalogos-atkelohely/hivatal>

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

