

Utca:

Budapest, II. kerület, Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 65 fszt. 2. 3-as kapucsengő

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2024. december 10.

Csúszós a bringaút az el nem takarított falevelek miatt

FRISSÍTÉS: 2024.12.13.

II. kerület Önkormányzata válasza:

„A Szilágyi Erzsébet fasor tulajdonosa és kezelője a Főváros és a Budapest Közút. A takarítási igényt jelezzük az FKF felé.”

A lehullott falevél és a fa termése nem lett felszedve a Jánoskorház buszmegálló mögötti kerékpárút szakaszon. Mivel több szűk kanyar is található ott, ezért az útfelület csúszóssága kritikus eső után

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-12-10 11:36:53

Felhasználói hozzászólás

Köszí Márton! Pont ma jöttem arra és én is arra gondoltam, hogy be kellene jelenteni :)

2024-12-13 13:32:24

Felhasználói hozzászólás

Tisztelt Admin!

A Szilágyi Erzsébet fasor tulajdonosa és kezelője a Főváros és a Budapest Közút. A takarítási igényt jelezzük az FKF felé.

Üdvözlettel,
II. Kerület Önkormányzata

2024-12-13 14:30:02

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

A Szilágyi Erzsébet fasor tulajdonosa és kezelője a Főváros és a Budapest Közút. A takarítási igényt jelezzük az FKF felé.

Köszönjük, hogy írt nekünk!

Üdvözlettel, II. Kerület Önkormányzata

2024-12-18 09:00:04

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/159916/csuszos-a-bringaut-az-el-nem-takarított-falevelek-miatt/hivatal>