

Utca:Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer,
Kaszásdűlő**Illetékes:**BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldott

Dátum:

2024. december 17.

Kaszásdűlő hév megálló aluljárója borzalmas állapotban

Tisztelt Illetékes!

Napról napra rosszabb állapotba kerül az aluljáró a Kaszásdűlői hév megállónál. Tele van lehullott levéllel, szeméttel, m grafitivel és újabban ürülékkel, vizelettel. Fotót az ott alvó hajléktalanokra való tekintettel nem készítettem.

Kérem intézkedjenek mert ez már kezd egészségügyi kockázatot is jelenteni.

Köszönöm.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.









Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.







Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-12-17 08:24:24

Felhasználói hozzászólás

Szia!

Kérjük, kommentben vagy emailben a kerdes@jarokelo.hu címre küldött üzenetben csatolj olyan kép(ek)et, amelye(ke)n a probléma környezete is könnyen beazonosítható, hogy ezzel is segítsük az illetékes gyors és hatékony munkavégzését. Itt olvashatsz bővebben arról, hogy miért fontos, hogy további fotókat küldj: <http://bit.ly/katyumakro>

Ha 30 napon belül nem érkezik visszajelzés tőled, bejelentésedet sajnos töröljük.

Köszönjük a segítséged és megértésed!

A Járókelő csapatának nevében: T.Andrea

2024-12-18 08:25:03

Felhasználói hozzászólás

A környék:

2024-12-18 08:26:37

Felhasználói hozzászólás

A graffittik egy része, ennél több van, mindet nem fotóztam:

2024-12-18 08:29:04

Felhasználói hozzászólás

Web cím:

E-mail cím:

Postacím:

jarokelo.hu

kerdes@jarokelo.hu

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Az ürülékek a buszmegállóhoz vezető feljáró vízelvezetőjén, ezen feljáróról is csatoltam a képet. Remélem így már azonosítható a helyzet.

2025-01-03 08:02:32

Felhasználói hozzászólás

Semmi nem történt azon kívül hogy még több az emberi ürülék a buszmegállóhoz vezető lépcsőnél, már kb. Fel sem lehet menni. Ez undorító és az is hogy így hagyják.

2025-01-30 08:44:54

Felhasználói hozzászólás

Az aluljáró takarítása nem a helyi közterület-felügyelethez tartozik, hanem BKM vagy FKF.

2025-02-07 12:31:51

Felhasználói hozzászólás

Kizárt hogy MÁV-hév

2025-02-19 12:25:03

Hivatal válasza

Tisztelt Járókelő!

A 00160339 számú bejelentésben szereplő Köles utcai aluljáró üzemeltetése, fenntartása a Budapest Közút Zrt. feladatai közé tartozik.

A bejelentésben jelzett köztisztasági problémákkal viszont, a BKM Nonprofit Zrt. FKF Köztisztasági Divízió foglalkozik.

A probléma orvoslásával kapcsolatban javasoljuk keresse az illetékes.

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zrt.

Híd, műtárgy főosztály

[cid:image003.png@01D82EEB.D989AB20]

e-mail: hidmutargy@budapestkozut.hu

1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.

Postacím: 1518 Budapest, Pf. 86

2025-04-28 14:40:08

BKM Budapesti Közművek (Budaörs)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A graffitik eltávolítását beütemeztük, a munkálat elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/160339/kaszasdulo-hev-megallo-aluljaroja-borzalmas-allapotban/hivatal>

2025-08-29 13:53:24

Felhasználói hozzászólás

Nem látok változást. Az ürülék most olyan helyre került ahol már nem tudja az eső elmosni, mint a bejelentés első képein szereplő kupacot.

2025-09-18 10:25:08

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Munkatársaink a firkákat eltávolították, és az aluljáró fertőtlenítő mosását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/160339/kaszadulo-hev-megallo-aluljaroja-borzalmas-allapotban/hivatal>