

Utca:

Budapest, VIII. kerület, Józsefváros, Keleti pályaudvar

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2024. december 24.

Összefirkált fal

A Keleti pályaudvar aluljárónál a buszmegállóhoz vezető lépcsősoron a falat több helyen összefirkálták. E jelű feljáró

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-01-07 11:55:06

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Az enyhe időjárásra való tekintettel munkatársaink a graffitiket eltávolították.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/160873/osszefirkalt-fal/hivatal>