

Utca:

Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer,
Ürömhegyi lejtő

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2024. december 27.

Szétesett kuka

Az Ürömhegyi lejtő buszmegállóban egy kuka szétesett.
Kérem a kuka helyreállítását
Köszönöm.

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-01-09 14:35:18

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink az edény rögzítését elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/160971/szetesett-kuka/hivatal>