

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Szent Gellért rkp. 1

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldatlan

Dátum:

2024. december 29.

Fa körül kiálló vaskeret

A fa körül kikopott a beto és kiáll a porladó vas keret, közvetlen kerékpáros és gyalogos járda szélén.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-02-13 14:35:04

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.

A Szent Gellért rakpart fahelyeinek átalakítását, balesetmentesítését beütemeztük, a munkálat elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/161052/fa-korul-kiallo-vaskeret/hivatal>

2025-12-04 14:44:55

Felhasználói hozzászólás

"Kedves Bejelentőnk!
Segítenél nekünk? Történt fejlemény az elmúlt időszakban? Megoldódott a probléma?
Ha nem, akkor belső szabályunk értelmében a bejelentésedet „Megoldatlanként” zárjuk le, mert már több, mint 1 éves.

Hogyha ezután is szeretnéd kérni a probléma megoldását, kérjük, egy új bejelentés formájában jelezd azt felénk! Mindig nagy segítség nekünk és az illetékesnek is, ha utalsz a korábbi bejelentésedre, vagy akár a linkjét is mellékeled az új bejelentés leírásába.

Köszönjük a segítséged és visszajelzésed!
A Járókelő csapatának nevében: T.Andrea"

2025-12-04 14:56:26

Felhasználói hozzászólás

Sajnos nem járok arra mostanában.