

**Utca:**

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Szent Gellért rkp. 1

**Illetékes:**

BKM Budapesti Közművek

**Állapot:**

Megoldatlan


**Dátum:**

2024. december 29.

## Fa körül kiálló vaskeret

A fa körül kikopott a beto és kiáll a porladó vas keret, közvetlen kerékpáros és gyalogos járda szélén.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRŐL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2025-02-13 14:35:04**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!  
Köszönjük megkeresését.

A Szent Gellért rakpart fahelyeinek átalakítását, balesetmentesítését beütemeztük, a munkálat elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/161052/fa-korul-kiallo-vaskeret/hivatal>

**2025-12-04 14:44:55**

**Felhasználói hozzászólás**

"Kedves Bejelentőnk!  
Segítenél nekünk? Történt fejlemény az elmúlt időszakban? Megoldódott a probléma?  
Ha nem, akkor belső szabályunk értelmében a bejelentésedet „Megoldatlanként” zárjuk le, mert már több, mint 1 éves.

Hogyha ezután is szeretnéd kérni a probléma megoldását, kérjük, egy új bejelentés formájában jelezd azt felénk! Mindig nagy segítség nekünk és az illetékesnek is, ha utalsz a korábbi bejelentésedre, vagy akár a linkjét is mellékeled az új bejelentés leírásába.

Köszönjük a segítséged és visszajelzésed!  
A Járókelő csapatának nevében: T.Andrea"

**2025-12-04 14:56:26**

**Felhasználói hozzászólás**

Sajnos nem járok arra mostanában.