

Utca:
Budapest, II. kerület, Széll Kálmán tér M

Illetékes:
Budapest Közút

Állapot:
Megoldatlan

Dátum:
2025. január 07.

Törött pad

—

Törött pad. Kérem, javítsák meg. Köszönöm.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-01-27 11:00:12

Hivatal válasza

Üdvözlettel:

[Leírás: Budapest közút]
Útfenntartási Főosztály

2025-10-01 19:25:01

Felhasználói hozzászólás

Az alábbi poszt alapján ez a konkrét pad még ideiglenesen sincs javítva:
<https://www.facebook.com/share/1CuhKX8Qkb/>

2025-10-28 16:05:04

Hivatal válasza

Üdvözlettel:

[Leírás: Budapest közút]
Budapest Közút Zrt.
Útfenntartási Főosztály

2025-10-31 08:55:05

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.

A Széll Kálmán tér szilárd burkolatain elhelyezett padokat, ülőkéket, könyöklőket nem Társaságunk üzemelteti. Társaságunk csak a növénykazetták támfalaira szerelt ún. „fecske” szalagpadok fenntartásában illetékes.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/161557/torott-pad/hivatal>