

Utca:

Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer,
Békásmegyer H

Illetékes:

Budapest Közút

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2025. január 24.

Tönkrement vízvezető rács, botlásveszély

FRISSÍTÉS: 2025.09.05.

BKK válasza:

„A JK-00162410 bejelentésben szereplő Békásmegyeri aluljáró üzemeltetése, fenntartása a Budapest Közút Zrt. feladatai közé tartozik, ellenben a takarítási feladatokat nem Társaságunk végzi.

A megsérült víznyelő rács javítását megrendeltük.

Javításig kérjük szíves türelmét.”

FRISSÍTÉS: 2025.07.18.

BKM Budapesti Közművek (Budaörs) válasza:

„Az aluljárókban a lefolyók rácsainak takarítását alvállalkozónk végzi meghatározott ütemterv szerint. A rácsok javítása, helyreállítása azonban nem Társaságunk feladata.”

Kérem legyenek szívesek kitakarítani a rácsokat és megjavítani is vagy cserélni, mert jelenleg botlásveszélyesek.

204,296,34 kijárat

Köszönöm szépen!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:

Web cím:

jarokelo.hu


E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu


Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





KÉP A PROBLÉMÁRÓL:



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2025-07-18 13:45:10

Feladó

BKM Budapesti Közművek (Budaörs)

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Az aluljárókban a lefolyók rácsainak takarítását alvállalkozónk végzi meghatározott ütemterv szerint. A rácsok javítása, helyreállítása azonban nem Társaságunk feladata.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/162410/tonkrement-vizelvezeto-racs-botlasveszely/hivatal>

2025-09-05 09:40:03

Hivatal válasza

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

Tisztelt Járókelő!

A JK-00162410 bejelentésben szereplő Békásmegyeri aluljáró üzemeltetése, fenntartása a Budapest Közút Zrt. feladatai közé tartozik, ellenben a takarítási feladatokat nem Társaságunk végzi.

A megsérült víznyelő rács javítását megrendeltük.

Javításig kérjük szíves türelmét.

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zrt.

Híd, műtárgy főosztály

[cid:image003.png@01D82EEB.D989AB20]

e-mail: hidmutargy@budapestkozut.hu

1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.

Postacím: 1518 Budapest, Pf. 86

2026-03-14 20:28:39

Felhasználói hozzászólás

Éppen felújítás alatt van, reméljük ide is eljutnak. Illetékes Budapest Közút. Én a megoldott státuszt meg tudom előlegezni, mert tényleg az egészet szétszedték és csinálják.