

Utca:

Budapest, X. kerület, Kőbánya, Kőbánya felső vasútállomás

Illetékes:

BKM Budapesti Közútvek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2025. február 09.

Megrongált utcai szemetes a villamosmegállóban

Kőbánya felső vasútállomás villamosmegállójában megrongált utcai szemetes található. Kérem a visszahelyezését, köszönöm.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-02-21 10:15:11

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Munkatársaink az edény cseréjét és rögzítését elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/163719/megrongalt-utcai-szemetes-kobanya-felso-villamosmeg-alloban/hivatal>