

Utca:
G2CQ+6G Budapest, Magyarország

Illetékes:
FCSM Fővárosi
Csatornázási Művek

Állapot:
Megoldott

Dátum:
2025. február 18.

Jelzett szakasz tisztítása szükséges

Jelzett szakaszon, a Slachta Margit rakpart és a Duna között több részen járművekről leesett hulladékok találhatóak, pl. a képen látható gumiköpeny, dísztárcsák, hulladékok. Ezen kívül végig kellemetlen, derék magas gyomnövények nőttek ki.

Kérjük az Illetékest, hogy rendezze a terület állapotát!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu


E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-02-18 19:38:24
+1

Felhasználói hozzászólás

2025-03-14 13:20:10

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.

A takarítást a bejelentett helyszínen illetékes Fővárosi Csatornázási Művek munkatársai végezték el.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/164440/jelzett-szakasz-tisztitasa-szukseges/hivatal>

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

