

Utca:

Budapest, XIV. kerület, Zugló, Zugló vasútállomás

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2025. február 27.

Szennyezett a beton terelők környezete

A Thököly úton, Zugló vasútállomás autóbusz megállónál a megállóhely előtt lévő beton terelők környéke, széle szemetes. Sok föld, kavics, cigicsikk és egyéb szemét található ott.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-02-27 11:26:24

Felhasználói hozzászólás

Nem Budapest Közút, ők nem a takarításért felelőssek! BKM

2025-02-27 11:28:39

Felhasználói hozzászólás

A leírásban kérem javítsák a helytelen szót beton terelőkre. Köszönöm

2025-03-07 08:00:15

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/165064/szennyezett-a-beton-terelok-kornyezete/hivatal>