

Utca:

Budapest, V. kerület, Belváros-Lipótváros,
Ferenciek tere

Illetékes:

Budapest Közút

Állapot:

Megoldatlan

Dátum:

2025. március 02.

Széteső aluljáró lépcső

A Ferenciek terén a buszmegálló közötti (nem a metróhoz vezető) aluljáró lépcsője szétcsúszott, balesetveszélyes.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2025-03-14 08:25:03

Tisztelt Járókelő!

Feladó

Hivatal válasza

A <https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/165320/szeteso-aluljaro-lepcso/hivatal> bejelentésben szereplő Veres Pálné - Kígyó utcai gyalogos aluljáró üzemeltetése, fenntartása a Budapest Közút Zrt. feladatai közé tartozik.

Az illetékességünkbe tartozó üzemeltetési, fenntartási feladatokat a Fővárosi Önkormányzat által biztosított források erejéig a műszaki, és gazdaságossági szempontok alapján a rendelkezésre álló kapacitási lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végezzük.

A bejelentett hibát felvettük a javítási listánkra.

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zrt.

Híd, műtárgy főosztály

[cid:image001.png@01DB94BA.0569A880]

e-mail: hidmutargy@budapestkozut.hu

1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.

Postacím: 1518 Budapest, Pf. 86

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



