

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Albertfalva kitérő

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2025. március 05.

Piszkos a szegélyek környezete

Tisztelt Illetékes!

Albertfalva kitérőnél több járdasziget és forgalomtól elzárt terület van, amelynek a padkái mentén felhalmozódott a föld, gaz, cigicsikkek.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-03-05 14:05:16

Felhasználói hozzászólás

FKF

2025-03-10 15:05:09

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/165568/pizskos-a-szegelyek-kornyezeke/hivatal>