

**Utca:**

Budapest, XIX. kerület, Kispest, Géza u. 17

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2025. március 07.

# Fa oldalága ránőtt az elektromos vezetékekre


A XIX kerület Géza u. 17 és Géza u. 15 között levő fa oldalhajtása ránőtt a vezetékre. Gyakorlatilag 1-2 cm kell neki, hogy közvetlen elérje (már így rügyek/hajtás nélkül is).

Fa nyilvántartási száma: 3511. (fainjektalas.hu biléta)

Szeretnénk kérni egy oldalhajtás gallyazást, mielőtt leszakítaná a vezetéket.

Köszönöm,  
Tisztelettel,  
Kárpáti Zoltán

## TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



## KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



---

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2025-03-07 19:44:25**

**Felhasználói hozzászólás**

Szia!

Kérjük, kommentben vagy emailben a [kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu) címre küldött üzenetben csatolj olyan kép(ek)et, amelye(ke)n a probléma környezete is könnyen beazonosítható, hogy ezzel is segítsük az illetékes gyors és hatékony munkavégzését. Itt olvashatsz bővebben arról, hogy miért fontos, hogy további fotókat küldj: <http://bit.ly/katyumakro>

Ha 30 napon belül nem érkezik visszajelzés tőled, bejelentésedet sajnos töröljük. Köszönjük a segítséged és megértésed!

**2025-03-10 13:42:44**

**Felhasználói hozzászólás**

Csatolok képeket és elküldtem a [info@kozpark.hu](mailto:info@kozpark.hu)-ra is.

**2025-05-08 14:25:04**

**BKM Budapesti Közművek (Budaörs)**

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Tisztelt Bejelentő!  
Köszönjük megkeresését.  
Munkatársaink a Géza utca 17-nél a gallyazást elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/165694/fa-oldalaga-ranott-az-elektromos-vezeteketekre/hivatal>