

Utca:

Budapest, II. kerület, Rókushegyi lépcső 7a

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2025. március 13.

Leszakadt kuka

Újra a rókushegyi lépcső. Ezúttal a lenti részen.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-03-18 08:05:07

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink az edényt rögzítették.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/166144/leszakadt-kuka/hivatal>