

Utca:

Budapest, X. kerület, Kőbánya, Kada utca /
Mádi utca

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2025. március 17.

Szétszedett szemetes

Letéptek egy szemettest a buszmegállóban. (Kada utca/Mádi utca)

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-03-27 16:10:07

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink az edény rögzítését elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/166343/szetszedett-szemetes/hivatal>