

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Bikás park M

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2025. március 30.

Üvegszilánk a zebrán


A Bikás parki villamosmegálló egyik gyalogátkelőjén egy nagyobb átlátszó üveget törtek össze.

A pontos hely: a villamosmegálló Burger King felőli zebrájának park felőli vége (lásd a térképen). A járdára is felcsapódtak szilánkok.

Néhány darabot összeszedtem, de az apróbbak söpréssel távolíthatók el, szeretném kérni. Köszönjük a munkát!

(Fényképet nem készítettem, a kötelező képcsatolás miatt illusztrációt csatolok.)

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-03-30 13:35:09

Felhasználói hozzászólás

Készítettem közben fényképeket. – A szilánk nagyobb része nem a zebrán, hanem a járdarészen van.

2025-04-01 14:25:09

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a bejelentett terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/167559/uvegszilank-a-zebran/hivatal>

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.