

Utca:

Budapest, XIV. kerület, Zugló, Thököly út 95

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldatlan

Dátum:

2025. április 02.

Kidőlt karók a fa körül

Kidőlt karók a fa körül

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-10-26 10:52:13

Felhasználói hozzászólás

Téves képek az előzőek

2026-04-24 13:10:52

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a szétesett támrudakat elszállították.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/167843/kidolt-karok-a-fa-korul/hivatal>