

Utca:

Budapest, X. kerület, Kőbánya, Kőér u 2

Illetékes:BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldott


Dátum:

2025. április 04.

Szemét, kavics és hulladék

A probléma a Határ úti felüljáró - Ferihegyi gyorsforgalmi úton van jelen. A határ úti felüljáró szélén olyan mértékben van jelen az odahordott szemét, kavics, balesetből származó autó hulladék, hogy sokszor balesetveszélyes. Nem tartana semmiből keféss/seprős autóval végigmenni a és feltakarítani az út széleket, ha már a felüljáró úgy néz ki mint szőnyegbombázás után. De ami igazán veszélyes a balesetnél ott maradt műanyag és fél hulladék. Vonatkozik ez a probléma a Ferihegyi gyorsforgalmira is. Köszönettel

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.







VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2025-05-16 13:25:06

Feladó

BKM Budapesti Közűvek (Budaörs)

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/167956/szemet-kavics-es-hulladek/hivatal>