

**Utca:**

Budapest, X. kerület, Kőbánya, Kőér u 2

**Illetékes:**BKM Budapesti  
Közművek**Állapot:**

Megoldott


**Dátum:**

2025. április 04.

## Szemét, kavics és hulladék

A probléma a Határ úti felüljáró - Ferihegyi gyorsforgalmi úton van jelen. A határ úti felüljáró szélén olyan mértékben van jelen az odahordott szemét, kavics, balesetből származó autó hulladék, hogy sokszor balesetveszélyes. Nem tartana semmiből keféss/seprős autóval végigmenni a és feltakarítani az út széleket, ha már a felüljáró úgy néz ki mint szőnyegbombázás után. De ami igazán veszélyes a balesetnél ott maradt műanyag és fél hulladék. Vonatkozik ez a probléma a Ferihegyi gyorsforgalmira is. Köszönettel

### TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.







## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

**Dátum**

2025-05-16 13:25:06

**Feladó**

BKM Budapesti Közűvek (Budaörs)

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/167956/szemet-kavics-es-hulladek/hivatal>