

**Utca:**

Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer,  
Kossuth Lajos üdülőpart 136

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**


2025. április 13.

## Pünkösdfürdő park csúszda kopás

Üdv!

A Pünkösdfürdő parkban az egyik csúszda nagyon megkopott, alig csúszik már.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2025-04-25 14:05:09**

**BKM Budapesti Közművek (Budaörs)**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A csúszda egy ragadós anyaggal volt szennyezve, ezért magasnyomású mosásra volt szükség, amit elvégeztek munkatársaink.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/168616/punkosdfurdo-park-csuszda-kopas/hivatal>