

**Utca:**

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Etele út 59-61

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**


2025. április 14.

## Üvegszilánk a buszöbölben

Kelenföldön, az Etele út 59-61-es irodaház előtti buszmegállóban egy nagyobb üveget törtek össze. A szilánkok az úttesten, nagyjából a buszöbölben vannak.

Valamennyire a szélre kotortam, a nagyobb darabokat kidobtam. Felsöprést szeretnék kérni.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2025-04-22 15:05:09**

**BKM Budapesti Közművek (Budaörs)**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/168746/uvegszilank-a-buszobolben/hivatal>