

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Etele út 59-61

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2025. április 14.

Üvegszilánk a buszöbölben

Kelenföldön, az Etele út 59-61-es irodaház előtti buszmegállóban egy nagyobb üveget törtek össze. A szilánkok az úttesten, nagyjából a buszöbölben vannak.

Valamennyire a szélre kotortam, a nagyobb darabokat kidobtam. Felsöprést szeretnék kérni.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-04-22 15:05:09

BKM Budapesti Közművek (Budaörs)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/168746/uvegszilank-a-buszobolben/hivatal>