

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Galvani u. 52

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2025. április 23.

Beszakadt úttest

FRISSÍTÉS: 2025.06.17.

Budapest Közút válasza:

„A tárgyi meghibásodás egy a zöld területen található aknához köthető, amely nem tartozik a Társaságunk által üzemeltetett létesítmények közé. A zöldfelület illetékes kezelője nyilvántartásunk szerint a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FŐKERT Kertészeti Divízió, az akna pedig a távhő hálózat részét képezi, amely üzemeltetését a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió látja el.. ”

FRISSÍTÉS: 2025.05.06.

XI. kerület Újbuda Önkormányzata válasza:

„A Galvani út teljes szélességében a Budapest Közút Zrt. üzemeltetésében van.Kérjük panaszával hozzájuk fordulni.”

A XI. kerületi Galvani utcában, a MÉH átvevőhely előtt beszakadt az úttest.Korábban valamilyen akna lehetett ott. Félig látszik a kerete.

Letakartuk egy raklappal, hogy ne menjenek rá.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-05-06 10:10:07

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

A Galvani út teljes szélességében a Budapest Közút Zrt. üzemeltetésében van. Kérjük panaszával hozzánk fordulni.

email: budapestkozut@budapestkozut.hu

A fotó alapján a helyszín nem beazonosítható. A jövőben távolabbi fotót készítsenek.

Tisztelettel: Molnár Imre közlekedési osztály

2025-06-17 17:45:02

Hivatal válasza

Üdvözlettel:

[Leírás: Budapest közút]

Útfenntartási Főosztály

2025-06-27 08:05:07

BKM Budapesti Közművek (Budaörs)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A panaszt megvizsgáltuk és megállapítottuk, hogy a bejelentett lebúvónyílás- és kerethiba használaton kívüli távhővezeték nyomvonalán található. A beszakadt, sérült lebúvó javítását beütemeztük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/169207/beszakadt-uttest/hivatal>

2026-01-02 12:10:36

Felhasználói hozzászólás

A bejelentett problémát megoldották. Köszönet a Járókelő-k közreműködéséért.