

Utca:

Budapest, II. kerület, Széll Kálmán tér M

Illetékes:BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megerősítésre vár

Dátum:

2025. április 26.

Sérült padból kiálló szög

FRISSÍTÉS: 2025.05.16.

Budapest Közút válasza:

„A bejelentésben szereplő pad a növények körül kialakított fecskefalak oldalán található, amely nem tartozik a Társaságunk által üzemeltetett utcabútorokhoz. A fecskefalakon lévő padok illetékes kezelője nyilvántartásunk szerint a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FŐKERT Kertészeti Divíziója.”

A Széll Kálmán téren van egy sérült, töredezett pad, aminek az ülőfelületéből kiáll egy méretes szög, elég balesetveszélyes.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-05-16 12:20:08

Hivatal válasza

Üdvözlettel:

[Leírás: Budapest közút]
Útfenntartási Főosztály

2025-08-18 10:45:03

BKM Budapesti Közművek (Budaörs)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A sérült padból kiálló szöveget munkatársaink azonnal eltávolították. Az illetékességünkbe tartozó padok állapotát heti rendszerességgel ellenőrizzük, az átfogó felújítás lehetőségét vizsgáljuk. A téren folyamatosan dolgozunk a közterületi komfort további javításán, együttműködve a többi érintett partnerrel.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapest/169477/serult-padbol-kiallo-szog/hivatal>