

**Utca:**

Budapest, II. kerület, Széll Kálmán tér M

**Illetékes:**BKM Budapesti  
Közművek**Állapot:**

Megerősítésre vár

**Dátum:**

2025. április 26.

## Sérült padból kiálló szög

FRISSÍTÉS: 2025.05.16.

Budapest Közút válasza:

„A bejelentésben szereplő pad a növények körül kialakított fecskefalak oldalán található, amely nem tartozik a Társaságunk által üzemeltetett utcabútorokhoz. A fecskefalakon lévő padok illetékes kezelője nyilvántartásunk szerint a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FŐKERT Kertészeti Divíziója.”

A Széll Kálmán téren van egy sérült, töredezett pad, aminek az ülőfelületéből kiáll egy méretes szög, elég balesetveszélyes.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

**Dátum**

**Feladó**

**2025-05-16 12:20:08**

**Hivatal válasza**

Üdvözlettel:

[Leírás: Budapest közút]  
Útfenntartási Főosztály

**2025-08-18 10:45:03**

**BKM Budapesti Közművek (Budaörs)**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A sérült padból kiálló szöveget munkatársaink azonnal eltávolították. Az illetékességünkbe tartozó padok állapotát heti rendszerességgel ellenőrizzük, az átfogó felújítás lehetőségét vizsgáljuk. A téren folyamatosan dolgozunk a közterületi komfort további javításán, együttműködve a többi érintett partnerrel.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapest/169477/serult-padbol-kiallo-szog/hivatal>