

**Utca:**

Budapest, II. kerület, Margit körút 65

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2025. április 27.

# Törött szegélykő


FRISSÍTÉS: 2025.05.15.

Budapest Közút válasza:

„A tárgyi szegély nem tartozik a Társaságunk által üzemeltetett létesítmények közé. A faverem szegélyének illetékes kezelője nyilvántartásunk szerint a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. - Főkert Kertészeti Divíziója.”

Törött szegélykő. Kérem, javítsák meg. Köszönöm.

## TÉRKÉP A HELYSZÍNRL:



## KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

**Dátum**

**Feladó**

**2025-05-15 11:05:04**

**Budapest Közút**

Üdvözlettel:

[Leírás: Budapest közút]  
Útfenntartási Főosztály

**2025-06-27 08:10:06**

**BKM Budapesti Közművek (Budaörs)**

Tisztelt Bejelentő!  
Köszönjük megkeresését.  
A kockakő szegélyt helyreállítottuk.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/169520/torott-szegelyko/hivatal>

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.