

**Utca:**

Budapest, VIII. kerület, Józsefváros, Blaha Lujza tér M

**Illetékes:**

BKM Budapesti Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2025. május 02.

# Összefirkált és eldeformált kuka #1

FRISSÍTÉS: 2025.05.06.


VIII. kerület JGK válasza:

„A hulladékgyűjtő tekintetében társaságunk nem illetékes”

-----

A kuka a Blaha Lujza téren található a buszmegállóknál.

## TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



## KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2025-05-06 13:55:08**

**VIII. kerület JGK Józsefvárosi Gazdálkodási Központ**

Tisztelt Járókelő.hu!

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük a megkeresést.

A hulladékgyűjtő tekintetében társaságunk nem illetékes.

Tisztelettel:

JGK Zrt.

**2025-05-14 15:00:13**

**BKM Budapesti Közművek (Budaörs)**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink az edény zárszerkezetét megjavították.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/169889/osszefirkalt-es-eldeformalt-kuka-1/hivatal>

**2025-05-17 00:01:42**

**Felhasználói hozzászólás**

Nem igazán látni különbséget: