

Utca:

Budapest, VIII. kerület, Józsefváros, Blaha Lujza tér M

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2025. május 02.

Összefirkált és eldeformált kuka #1


FRISSÍTÉS: 2025.05.06.

VIII. kerület JGK válasza:

„A hulladékgyűjtő tekintetében társaságunk nem illetékes”

A kuka a Blaha Lujza téren található a buszmegállóknál.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-05-06 13:55:08

VIII. kerület JGK Józsefvárosi Gazdálkodási Központ

Tisztelt Járókelő.hu!

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük a megkeresést.

A hulladékgyűjtő tekintetében társaságunk nem illetékes.

Tisztelettel:

JGK Zrt.

2025-05-14 15:00:13

BKM Budapesti Közművek (Budaörs)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink az edény zárszerkezetét megjavították.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/169889/osszefirkalt-es-eldeformalt-kuka-1/hivatal>

2025-05-17 00:01:42

Felhasználói hozzászólás

Nem igazán látni különbséget: