

Utca:

Budapest, VI. kerület, Terézváros, Oktogon 4 BKM Budapesti
Közművek

Illetékes:

Állapot:

Megoldatlan

Dátum:

2025. május 10.

Eltávolították az összes fatányér-rácsot

Nemrég az Andrásy úton eltávolították az összes fatányér-rácsot, mivel a fák kinőtték azokat. Kérem, fontolják meg a rácsok helyettesítését gumiburkolattal (gumigranulátummal).

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-08-11 14:15:12

BKM Budapesti Közművek (Budaörs)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését. Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk jelenleg nem tervezi a farácsok, illetve egyéb védőburkolatok kihelyezését.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/170391/eltavolitottak-az-osszes-fatanyer-racsot/hivatal>

2025-08-19 08:08:39

Felhasználói hozzászólás

Miért van a probléma állapota megoldottnak jelölve, ha a probléma nincs megoldva és nem is tervezik megoldani?