

Utca:

Budapest, XX. kerület, Pesterzsébet, Serény u. 1

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2025. május 12.

Felborított szelektív hulladékgyűjtő

A felborított szelektív hulladékgyűjtőt kérem állítsák helyére, és tegyenek oda borítást gátló elemeket.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-07-03 10:45:12

BKM Budapesti Közművek (Budaörs)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A MOHU BUDAPEST munkatársai a tartályt helyreállították.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/170584/felboritott-szelektiv-hulladekgyujto/hivatal>