

Utca:

Budapest, IX. kerület, Ferencváros, Könyves Kálmán krt. 1

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megerősítésre vár


Dátum:

2025. május 17.

Szemét a padka mentén

A Könyves Kálmán körút / Mester utca villamosmegállónál a közút széle (a villamosvágányoktól padkával elválasztott részen) cigicsikkokkal, kavicssal, porral szennyezett. Kéremnévgezzenek takarítást a megálló környezetében és az úttesten!

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-07-03 10:50:09

BKM Budapesti Közűvek (Budaörs)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A villamos vágányzónák gépi takarítását a BKV megrendelése alapján végezzük az abban meghatározott időpontokban.

Tisztelettel: Budapesti Közűvek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/170926/szemet-a-padka-menten/hivatal>