

Utca:

Budapest, VIII. kerület, Józsefváros, Baross tér 7-8

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2025. május 20.

Balesetben megsérült ágyásszegély

Pár napja volt egy baleset ahol a kocsí behajtott az ágyásba és kidöntötte abeton elemeket, ezek most ott vannak sirt kupacban esőkor a termőföld folyik ki a virágok alól az útra. Helyre kell állítani a beton ágyás szegélyt.

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRŐL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2025-07-01 09:20:09

BKM Budapesti Közművek (Budaörs)

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A támfal helyreállításához szükséges elemek beszerzése folyamatban van. A munka elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/171225/balesetben-megserult-agyasszegely/hivatal>

2025-09-14 12:12:51

Felhasználói hozzászólás

Megjavították!